



# Fers à souder

*Ironside IR550*

Principales règles de sécurité et de comportement dans notre entreprise



## Principaux dangers



- Brûlures
- Micro-projections d'étain en fusion
- Incendie
- Parties de la machine sous tension

## Règles de sécurité



- N'utiliser que des fers à souder sûrs et respecter les consignes indiquées dans la notice d'instructions.
- Utilisation uniquement par des personnes instruites.
- Ne pas respirer directement les fumées de soudure.
- Souder dans un local bien aéré.
- Poser le fer à souder sur le support prévu à cet effet.
- Attention aux parties chaudes des pièces et du fer à souder.
- Porter des lunettes de protection si nécessaire.

## Informations

- Voir la notice d'instructions
- Disponible dans le classeur Sécurité de l'atelier

## Date d'établissement

Version 1.0 / 04.06.2024